

2019年6月26日

各位

株式会社ノザワ

当社埼玉工場での火災について（第5報）

2019年5月10日午後8時50分頃、当社埼玉工場にて発生した火災の続報についてお知らせいたします。工場近隣周辺にお住まいの方をはじめとする関係者の皆様には、大変なご心配とご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます。

2019年6月26日（水）午前10時現在の状況について、下記の通りお知らせいたします。

1. 設備復旧及び本格稼働について

2019年6月25日（火）午後8時に、被災した1号機オートクレーブ及び冷却工程の製造設備は、全社及び外部協力業者を含め総力を挙げ、復旧に向け作業を行った結果、被災前の状態まで復旧いたしました。現在、本格稼働に向け試運転を開始しております。尚、設備調整及び品質性能確認を実施した上で、本格稼働に移行します。本格稼働時期については、速やかにお知らせいたします。

2. 生産状況（5月16日～6月25日）

生産量増加策として、被災設備の担当者を稼働設備へ配置転換し、運転時間を増加させるとともに、埼玉工場出荷先エリアの播州工場での振替生産、高砂工場オートクレーブ設備の活用など、国内3工場の運転体制の見直しを含め対応を進めました結果、現在の押出成形セメント板「アスロック」の供給能力は火災前の85%～90%まで回復しております。

3. 納入先のお客様への対応について

当社販売工事店を通じて順次納期のご連絡をいたします。ご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。

4. 埼玉工場の現状について

別紙1をご参照ください。

5. 本件に関するお問い合わせ先

お客様サポートセンター TEL：0120-952-774

受付時間：9:30～17:00（土・日・祝日を除く）

以上

別紙 1

○1号機オートクレーブ設備の現状（撮影日：2019年6月26日）

オートクレーブ設備からの搬出状況の動画



URL : [https://www.asloc.co.jp/videos\\_ac.html](https://www.asloc.co.jp/videos_ac.html)

オートクレーブ設備からの搬出状況

